

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 20 Aug 2024 16:54:10 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: aantekeningen overleg 20 aug

Overleg verkeersveiligheidsonderzoek oostelijke windturbine

Lamellen kunnen makkelijk omwaaien. Meer onderhoud en beheer nodig.
Zijn er andere constructies denkbaar op de vangrail die de bocht ook geleiden maar robuuster zijn?

Populier niet noodzakelijk, maar wel meerwaarde.

Pararaaf kenmerken turbine:

5.1.2.e levert plaatje aan

Kwalitatieve beschouwing BP bandbreedte tiphoogte > niet wenselijk dat tip veel lager (want meer zichtbaar), hogere tip geen probleem want buiten zichtveld

Bouwtijd op en afbouwen kraan, en montage turbine: circa 1 week.
Groot onderhoud knooppunt Oudenrijn: gepland 2028-2029

Uitzoeken hoeveel jaar populier nodig heeft om 30 meter hoog te worden

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Projectmanager

5.1.2.e
5.1.2.e@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
PMB
niet op woensdag

