

Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving  
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht  
Telefoon 14030  
[www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl)



Restaurant Tayba  
T.a.v. dhr. 5.1.2.e  
Hondsrug 32  
3524 BP UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e  
Doorkiesnummer 5.1.2.e  
E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl  
Bijlage(n) 1  
Uw kenmerk  
Uw brief van

Datum 1 oktober 2021  
Ons kenmerk 08504-L / CHZ\_KLA-21-33868-  
CDZKCM-17830  
Onderwerp Constateringsbrief Milieu Klacht  
Verzonden 01 OKT. 2021  
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heer 5.1.2.e

Op 22 september 2021 heeft mevrouw 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie Hondsrug 32 te Utrecht. Aanleiding was het feit dat er meerdere klachten zijn binnen gekomen over stinkende rook uit de afvoerpijp van uw restaurant Tayba aan de Hondsrug 32 in Utrecht.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn voor uw bedrijf van toepassing.

Bij het controlebezoek hebben wij één of meerdere overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen staan in de bijlage.

Wij verzoeken u de overtreding voor 1 november 2021 ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

#### Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw 5.1.2.e telefoonnummer:  
5.1.2.e e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,  
Namens burgemeester en wethouders,

100  
14  
5.1.2.e  
drs. J. Kleijwegt  
Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Datum 1 oktober 2021  
Ons kenmerk 08504-L / CHZ\_KLA-21-33868-CDZKCM-17830

## **Bijlage**

### **1A Geuroverlast voorkomende en beperkende maatregelen**

- Overtreding : Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:
- a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of
  - b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- Uw afvoerpijp is niet hoog genoeg en de ontgeuringsinstallatie is niet doelmatig, omdat deze niet geschikt is voor afvoer van houtskoolgrill bakdampen.
- Voorschrift : Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel : Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen voor een doelmatige ontgeuringsinstallatie. U moet stoppen met het bereiden van gerechten met de houtskoolgrill totdat de afvoer van bakdampen van de houtskoolgrill op de goede manier geregeld is.
- Opmerking : U heeft via email op 1 oktober 2021 informatie ontvangen over mogelijke manieren om de houtskoolgrill dampen op de goede manier af te voeren.