


SIG-261888



Melding

Toelichting	: Tussenschot is gelijk aan de voorgevel. Volgens de regels moet het 1 meter naar achteren zie het aan de overkant nr 2(van Eysingalaan). Van Eysingalaan 512 Utrecht
Overlast	: 03-08-2024 19:09
Stadsdeel	: Zuidwest
Adres	: Van Eysingalaan 512, 5.1.2.e Utrecht
Gemeld op	: 03-08-2024 19:09
Hoofdcategorie	: Bouw en wonen
Subcategorie	: Overig - bouw en wonen
Urgentie	: Normal
Bron	: online

Melder

E-mail : Onbekend

Telefoonnummer : Onbekend

Verklaring contactgegevens delen : Niet toegestaan

Foto's

Geschiedenis

Gewijzigd op 06-08-2024 om
14:56:22 door Signalen
systeem

Routing: afdeling/afdelingen gewijzigd naar: V03

Gewijzigd op 06-08-2024 om
14:56:22 door **5.1.2.e**@utrecht.nl

Categorie gewijzigd naar: Overig - bouw en wonen

Gewijzigd op 06-08-2024 om
14:56:22 door **5.1.2.e**@utrecht.nl

Status gewijzigd naar: Gemeld

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Routing: afdeling/afdelingen gewijzigd naar: KCC

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Type gewijzigd naar: Melding

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Urgentie gewijzigd naar: Normaal

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Categorie gewijzigd naar: Overig

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Servicebelofte:
"We gaan met uw melding aan de slag. U hoort binnen 5 werkdagen wat wij
hebben gedaan."

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Status gewijzigd naar: Gemeld

Gewijzigd op 03-08-2024 om
19:09:58 door Signalen
systeem

Locatie gewijzigd naar:
" Van Eysingalaan **512e** Utrecht"