

Fotoblad Bestrating en Inrichting

Cour Mariaplaats 14 te Utrecht



Mariaplaats 14 , Sociëteit "De Vereeniging" Utrecht



Bovenaanzicht reeds gesloopte berging afvalcontainers en klike's



Huidige groenstrook




Cour met Waranda, mix waaltjes en betonklinkers



Cour met Waranda vanuit steeg



vanuit steeg Naar Mariaplaats



Bestrating bij entree inham



Bestrating bij entree



Bestrating bij ophoging en begin waranda



Bestrating waaltjes en betonklinkers



Bestrating met verdeling Waaltjes en klinkers