

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM



Certificaatnummer
12928-BMI-0-inspcert2020-01

Locatiegegevens
B&B Museumkwartier
Oudegracht 399-399A
3511 PH Utrecht

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- Brandmeldsysteem : Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp.
- Ontruimingsalarmsysteem : Tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp.

- Inspectieschema's : - CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 7.0
- CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 7.0
- CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0

Inspectierapport : nr. 12928-BMI-0-in2020-01
Datum en inspecteur : 26 mei 2021 Vervolginspectie
Volgende inspectie voor* : 14 augustus 2023

Brandmeldsysteem

Omvang beveiliging : Gehele gebouw Volledige bewaking
Omvang inspectie : Volledige inspectie

Ontruimingsalarmsysteem

Omvang beveiliging : Gehele gebouw Luid alarm type B
Omvang inspectie : Volledige inspectie

Inspectie-Instelling
Kiwa R2B
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie

5.1.2e



Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van R2B Inspecties B.V. De inspectie is gebaseerd op steekproeven.

Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl

* gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp

