

indien inbreken  
Retour Div

Graag per rapport  
invoeren (klein) en  
naar mij 5.1.2.e  
mailen. Wij zetten  
het in SSuit.

5.1.2.e



# DE ELF PROVINCIEËN BV

Toezicht en Handhaving  
Bebouwde Omgeving  
Mevr. <sup>5.1.2.e</sup>  
Postbus 8406  
3503 RK UTRECHT

## AANTEKENEN

Zeist, 26 november 2013

Geachte mevrouw <sup>5.1.2.e</sup>

Refererende op uw brieven van 8 april 2013 met uw kenmerk CHZ\_PCGAL-13-03413, 8 april 2013 met uw kenmerk CHZ\_PCGAL-13-03409 en 8 april 2013 met uw kenmerk CHZ\_PCGAL-13-03412.

Wij hebben het onderzoek naar de veiligheid van de uitkragende betonnen vloeren c.q. galerijvloeren van de flatgebouwen aan de Tannhauserdreef 2 t/m 404, Faustdreef 1 t/m 487 en Rubicondreef 80 t/m 222 te Utrecht afgerond. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Kooij&Dekker ingenieursbureau en NEBEST adviesgroep.

Als bijlagen de onderzoeksrapporten met de resultaten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

<sup>5.1.2.e</sup>



# DE ELF PROVINCIEËN BV

Toezicht en Handhaving  
Bebouwde Omgeving  
Mevr. <sup>5.1.2.e</sup>  
Postbus 8406  
3503 RK UTRECHT

## AANTEKENEN

Zeist, 26 november 2013

Geachte mevrouw <sup>5.1.2.e</sup>

Refererende op uw brieven van 8 april 2013 met uw kenmerk CHZ\_PCGAL-13-03413, 8 april 2013 met uw kenmerk CHZ\_PCGAL-13-03409 en 8 april 2013 met uw kenmerk CHZ\_PCGAL-13-03412.

Wij hebben het onderzoek naar de veiligheid van de uitkragende betonnen vloeren c.q. galerijvloeren van de flatgebouwen aan de Tannhauserdreef 2 t/m 404, Faustdreef 1 t/m 487 en Rubicondreef 80 t/m 222 te Utrecht afgerond. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Kooij&Dekker ingenieursbureau en NEBEST adviesgroep.

Als bijlagen de onderzoeksrapporten met de resultaten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

<sup>5.1.2.e</sup>

## Inhoudsopgave galerij-onderzoek 4 woongebouwen



### Tabblad 1 Beoordeling constructieve veiligheid Faustdreef 1 t/m 179



#### Galerij-onderzoek Faustdreef 1 t/m 179



### Tabblad 2 Beoordeling constructieve veiligheid Fausdreef 221 t/m 489



#### Galerij-onderzoek Faustdreef 221 t/m 489



### Tabblad 3 Beoordeling constructieve veiligheid Rubicondreef 80 t/m 222



#### Galerij-onderzoek Rubicondreef 80 t/m 222



### Tabblad 4 Beoordeling constructieve veiligheid Tannhauserdreef 14 t/m 404



#### Galerij-onderzoek Tannhauserdreef 14 t/m 404



#### Aanvullend destructief onderzoek galerijvloeren Tannhauserdreef 14 t/m 404



DE ELF PROVINCIE BV

## DE ELF PROVINCIE BV

T +31 (0) 30 698 52 20  
F +31 (0) 30 698 52 21  
Arnhemsebovenweg 35,  
3708 AA ZEIST, NL

contactpersoon: 5.1.2.e

5.1.2.e

## Inhoudsopgave galerij-onderzoek 4 woongebouwen



Tabblad 1 Beoordeling constructieve veiligheid Faustdreef 1 t/m 179




Galerij-onderzoek Faustdreef 1 t/m 179



Tabblad 2 Beoordeling constructieve veiligheid Faustdreef 221 t/m 489




Galerij-onderzoek Faustdreef 221 t/m 489



Tabblad 3 Beoordeling constructieve veiligheid Rubicondreef 80 t/m 222



Galerij-onderzoek Rubicondreef 80 t/m 222



Tabblad 4 Beoordeling constructieve veiligheid Tannhauserdreef 14 t/m 404



Galerij-onderzoek Tannhauserdreef 14 t/m 404



Aanvullend destructief onderzoek galerijvloeren Tannhauserdreef 14 t/m 404



DE ELF PROVINCIE BV

**DE ELF PROVINCIE BV**

T +31 (0) 30 698 52 20  
F +31 (0) 30 698 52 21  
Arnhemsebovenweg 35,  
3708 AA ZEIST, NL

contactpersoon: 5.1.2.e

5.1.2.e



## DE ELF PROVINCIEËN BV

datum : 26-11-2013

van : 5.1.2.e

aan : Mevr. 5.1.2.e

☐ te uwer informatie

☐ graag uw commentaar

☐ gaarne terugzenden

☐

☐ te uwer goedkeuring

☐ ingevolge afspraak

☐ te uwer afwerking

opmerkingen : \_\_\_\_\_

Postbus 1089 • 3700 BB Zeist • T 030 - 698 52 20 • F 030 - 698 52 21 • I [www.elfprovincien.com](http://www.elfprovincien.com)