



Schouwrapport

Oplevering

Locatie:	Park Transwijk
Datum schouw	30-01-2025
Organisatie:	The Zoo
Aanwezig	5.1.2.e 5.1.2.e (VTH), 5.1.2.e (The Zoo), 5.1.2.e (5.1.2.e), 5.1.2.e en 5.1.2.e (W&S)

In dit document worden de in het terrein aanwezige schades gerapporteerd. Dit geldt exclusief schades aan bomen. Hiervoor dient apart een rapport opgemaakt te worden.
Het terrein **Park Transwijk** is op **30-01-2025** geïnspecteerd en schoon en vrij van schade overgedragen aan de Gemeente Utrecht afdeling Stadsbedrijven Wijkonderhoud & Service na het houden van evenement **Sneeuwbal** behoudens:

(Invoegen foto's van afwijkingen)

	
Rondom het evenementenveld zijn aan de randen wat sporen ontstaan. Deze sporen moeten opnieuw worden geprofileerd/aangevuld met grond en opnieuw worden ingezaaid.	



Op het evenementenveld zijn op een aantal locaties sporen in het gras ontstaan omdat er naast de rijplaten in gereden. Deze sporen moeten opnieuw worden geprofileerd/uitgevuld met grond en worden ingezaaid.



Ter hoogte van de kinderboerderij zijn er sporen in de beplanting vak ontstaan. Deze sporen moeten worden uitgevuld met grond.



De houten stam moet worden terug geplaatst worden op de oude locatie, Zie hiervoor de volgende foto.



Het stenen muurtje links bovenaan de heuvel is beschadigd. Dit zal opnieuw moeten worden gemetseld.






De Shovel bij restaurant Zinnia moet nog worden weggehaald.



De Manitou op de Koeriersterlaan moeten nog worden weggehaald.



De Rijplaten op de Koerierstelaan moeten nog worden weggehaald.



Er zit aan twee bomen nog rood/wit lint wat moet worden verwijderd.

Verder gemaakte afspraken:

- 5.1.2.e maakt een offerte om de schade aan het gras, stenen muurtje en boomstam te herstellen. Deze offerte wordt verstuurd naar de organisatie The Zoo.
- 5.1.2.e start zo snel mogelijk (wanneer de weersomstandigheden het toelaten) met de herstelwerkzaamheden. Voor aanvang van deze werkzaamheden wordt 5.1.2.e op de hoogte gesteld.

30-01-2025 te Utrecht

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Wijkonderhoud & Service



Schouwrapport


Oplevering

Locatie:	Park Transwijk
Datum schouw	30-01-2025
Organisatie:	The Zoo
Aanwezig	Alleen ivm andere afspraak

In dit document worden de in het terrein aanwezige schades aan bomen gerapporteerd. Het terrein **Park Transwijk** is op **30-01-2025** geïnspecteerd en schoon en vrij van schade overgedragen aan de Gemeente Utrecht afdeling Stadsbedrijven Wijkonderhoud & Service na het houden van evenement **Sneeuwbal** behoudens:

(Invoeegen foto's van afwijkingen)





Verder gemaakte afspraken: De schades zijn verwaarloosbaar (onder de 1%), hierdoor geen verdere afspraken nodig.

03-02-2025 te Utrecht

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling VTH



Schouwrapport
0-meting

Locatie:	Park Transwijk
Datum schouw	Donderdag 16-01-2025
Organisatie:	The ZOO evenement Sneeuwbal
Aanwezig	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e

In dit document worden de in het terrein aanwezige schades gerapporteerd.
Het terrein Park Transwijk is op 16-01-2025 geïnspecteerd en schoon en vrij van schade overgedragen aan The ZOO behoudens:

(Invoeegen foto's van afwijkingen)

	
Boomnummer 1930944	Boomnummer 1956501

Verder gemaakte afspraken:

- De boombescherming zal middels dranghekken net zoals in de vorige editie uitgevoerd worden.

16-01-2024 te Utrecht

5.1.2.e
5.1.2.e
Gemeente Utrecht
Afdeling VTH