

**BIJLAGE 1 - HERSTELVERKLARING**

Indien er punten ter herstel waren en deze inmiddels zijn hersteld dan kan deze herstelveklaring door de installateur worden ingevuld en ondertekend. Indien uw verzekeraar of tussenpersoon dit verzoek heeft u de gekende herstelveklaring samen met een kopie van het inspectierapport opsturen.

Tevens dient deze herstelveklaring en bewijsmateriaal van het herstel opgestuurd te worden naar ons als inspectiebedrijf. Het bewijsmateriaal kan bestaan uit: foto's, meetwaarden, documentatie etc.  
 De beoordeling van het bewijsmateriaal of een herinspectie van de constateringen kan tot uiterlijk 3 jaar na inspectie.

Ondergetekende (de installateur) verklaart dat:

Alle constateringen geclassificeerd als 1, 2 en 3 gebreken, maar's vertaling in het inspectierapport voldoende zijn hersteld conform de geldende NEN 1010 installatievoorschriften.

Classificatie 4 (niet) - vereist aandacht:

**Installatie**  
 Rapportnummer: OF-04360  
 Inspectiedatum: 18-4-2024  
 (Bedr./h)naam: Voorstraat 85 bis Utrecht  
 Adres: Voorstraat 85 bis  
 Postcode: 3512 AL  
 Plaats: Utrecht  
 Telefoonnr.:  
 Mobiel:

**Installateur**  
 (Bedr./h)naam: R. Epskamp  
 Adres: Het Voorstzicht 11  
 Postcode: 3823 HV van ANFAUFOOT  
 Telefoonnr.: 06 26 63 28 29

Naam R. Epskamp naar Dir / Elektricien

Wo 24/4/2024

Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

5.1.2.e