

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Aangetekend en tevens per gewone post
Burgerme Utrecht Noord
T.a.v. de heer **5.1.2.b**
Amsterdamsestraatweg 188
3551 CM UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door Projectsecretariaat

Datum 1 december 2023

Ons kenmerk CHZ_KLA-22-06347-CDZINNINVP-17040

E-mail vthinvorderingen@utrecht.nl
Bijlage(n) Geen

Onderwerp Verbeuringsbrief
Amsterdamsestraatweg 188 te
Utrecht

Uw kenmerk

Verzonden

01 DEC. 2023

Uw brief van

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer **5.1.2.b**

Met ons besluit van 1 juni 2023, verzonden op 1 juni 2023 (ons kenmerk: CHZ_KLA-22-06347-CDZ_LOD-6891), droegen wij u op om de geconstateerde overtreding op het adres Amsterdamsestraatweg 188 te Utrecht ongedaan te maken.

Op 27 september 2023 heeft een inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving geconstateerd dat u aan dit besluit geen uitvoering heeft gegeven. Daarom heeft u van rechtswege deze dwangsom van € **5.1.2.b** verbeurd.

Gelet op artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht moet een verbeurde dwangsom binnen zes weken nadat deze verbeurd is worden betaald. Wij stellen u in de gelegenheid binnen zes weken na dagtekening van deze brief de dwangsom aan ons te voldoen.

U moet het bedrag van de dwangsom, te weten € **5.1.2.b** overmaken op IBAN nummer NL76 BNGH 0285178210 ten name van Gemeente Utrecht onder vermelding van CHZ_KLA-22-06347-LOD1.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Datum 1 december 2023
Ons kenmerk CHZ_KLA-22-06347

Vragen?


Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u daarover contact opnemen met het Projectsecretariaat van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar op e-mailadres vthinvorderingen@utrecht.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e



H. Rempe

Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Bevindingenrapport

Soort inspectielocatie	Dwangsomcontrole illegaal bouwwerk
Kenmerk	CHZ_KLA-22-06347
Adres	Amsterdamsestraatweg 188
Plaats	Utrecht
Datum inspectie / tijd	27-09-2023 / 9:00 uur.
Inspecteur	5.1.2.e

Bevindingen:

Ik, 5.1.2.e junior inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving (THBO), ben op 27 september 2023 op bovengenoemde locatie geweest naar aanleiding van een dwangsomcontrole.

Omstreeks 9:00 uur arriveerde ik bij op bovengenoemde locatie.

Ter plaatse heb ik geconstateerd dat de situatie gewijzigd is en de rookafvoerpijp verhoogd is richting de dakkapel van het pand, zie foto's. De installatie en de rookafvoerpijp zijn nog aanwezig en hiermee is de illegale situatie niet beëindigd. Hierbij is er geen gehoor gegeven aan de last onder dwangsom met het kenmerk CHZ_KLA-22-06347-CDZ_LOD-6891, verzonden op 1 juni 2023.

Omstreeks 9:15 uur heb ik mijn bezoek afgesloten.

Op ambtsbelofte opgemaakt 27 september 2023.

5.1.2.e

5.1.2.e

Foto's
27-09-2023

